



Środki Ochrony Przeciwpożarowej STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o.

1. Ustawa z dn.24.08.1991r o ochronie p.poż (tekst jednolity: Dz.U.z 2002r nr147, poz.1229)
2. Rozporządzenie MSW i A z dn.21.04.2006r w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80poz. 563)

Przepisy obowiązujące w miejscu pracy

- osoby nieupoważnione nie mają wstępu na teren firmy
- na całym terenie firmy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu
- na całym terenie firmy obowiązuje zakaz palenia (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów)
- w różnych wydziałach obowiązują przepisy o odzieży ochronnej

Środki Ochrony Przeciwpożarowej

Wszelkie prace rzemieślnicze mogą być wykonywane wyłącznie po zapewnieniu wszelkich niezbędnych środków ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, sprzęt przeciwpożarowy, działania maskujące, firmowe służby przeciwpożarowe).

W przypadku pracy z użyciem narzędzi generujących ciepło (spawanie, lutowanie, żłobienie palnikiem, szlifowanie i inne czynności związane z wysoką temperaturą), należy o tym poinformować kierownika odpowiedniego wydziału bądź jego zastępcę oraz specjalistę ochrony przeciwpożarowej, wypełnione i podpisane winny być wszelkie odpowiednie formularze, a zasady postępowania w nich zawarte winny być ściśle przestrzegane.

Po ukończeniu prac, miejsce pracy musi być poddane kontroli i posprzątane przed przekazaniem go kierownikowi odpowiedniego wydziału bądź jego zastępcy oraz specjaliście ochrony przeciwpożarowej.

Osoby odpowiedzialne za treść:

Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej / Zarząd / Służby P. poż.

Wykonawcy:

Imię i nazwisko	Data	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Podpis