



STOELZLE GLASS GROUP

Opatření požární ochrany ve Stoelzle Union s.r.o. Předpisy pro pracoviště

- Nezvané osoby nemají přístup do areálu společnosti
- V celém areálu společnosti je přísně zakázán alkohol
- V celém areálu společnosti je přísně zakázáno kouření (s výjimkou prostor vyhrazených pro tento účel)
- V různých odděleních platí předpisy ohledně oděvů

Opatření požární ochrany

Ruční práce - Práce je povolena pouze v případě, že jsou zavedena všechna nezbytná bezpečnostní opatření požární ochrany (hasicí přístroje, hasicí zařízení, zakrývací operace, hasičský sbor společnosti).

Ve všech případech, kdy se pracuje s nářadím vydávajícím teplo (svařování, pájení, řezání plamenem, broušení a jiné pracovní činnosti s výskytem vysokých teplot), musí být informován příslušný vedoucí oddělení nebo zástupce a úředník požární ochrany, musejí být vyplněny a podepsány formuláře určené pro tento účel a musejí být dodržovány zásady chování v nich popsané.

Po skončení práce musí být pracoviště zkontrolováno a uklizeno a teprve poté předáno příslušnému vedoucímu oddělení nebo zástupci a úředníkovi požární ochrany.

Osoby zodpovědné za obsah

Úředník požární ochrany / Vedení společnosti / Hasičský sbor společnosti

Výkonné soby:

Jméno	Datum	Zahájení	Konec	Podpis